

Radwegemängelliste

26. Nov 2014

Ausfahrt Unterführung Bösmannsäcker



(C) LGL, www.lgl-bw.de

Beschreibung: um als Radfahrer von der Unterführung kommend, auf die Tübinger Straße zu wechseln, ist nur eine sehr enge Bordsteinabsenkung vorhanden. Die Verkehrsführung für Fahrradfahrer ist sehr unklar (keinerlei Kennzeichnung). Der gekennzeichnete Radfahrstreifen beginnt erst ca. nach 90 m. Gefährdung durch Kraftfahrzeuge, die von hinten kommen und PKWs, die vom Parkplatz auf dem Bösmannsäcker in die Tübinger Straße einfahren wollen. Die Unterführung sollte für beide Fahrtrichtungen freigegeben (und entsprechend markiert werden).

