Radwegemängelliste
19. Nov. 2019

adfc Kreisverband Reutlingen

Reicheneck → Rommelsbach, Orschel



Beschreibung: Der Verbindungsweg von Reicheneck in Richtung Rommelsbach, Orschelhagen und Sondelfingen ist auf diesem kurzen Stück in einem sehr schlechten Zustand. Ein Teil ist nicht geteert mit Pfützen, Absätzen am Übergang der Brücke und sehr altem und defektem Teer auf dem Gefälleteil. Dieses Teilstück ist offiziell ausgeschilderter Radweg sowie

Teil des Rundweg R18.

Radwegemängelliste
19. Nov. 2019

adfc
Kreisverband Reutlingen