

Radwegemängelliste

26. Nov. 2014

Lederstraße-Echazstraße



(C) LGL, www.lgl-bw.de

Beschreibung: Der Radweg (mit 1 m Breite) ist in beide Richtungen befahrbar. Die Fahrspur ist viel zu eng (vor allem im Dunkeln drohen Frontalzusammenstöße oder Zusammenstöße mit Fußgängern, da der Rad-/Fußgängerweg nicht beleuchtet ist. Da die Fahrbahn des Radwegs nicht mehr erkennbar ist, achten Fußgänger nicht auf die Einschränkung des Fußgängerwegs, bzw. pöbeln Fahrradfahrer an. Die Fahrbahnbreite für die Autos muss spätestens nach der Öffnung des Scheibengipfel-Tunnels um eine Fahrbahn (zugunsten einer Fahrradstraße, entlang der Lederstraße) reduziert werden.

